



N°	Beschreibung	EH
1	Rahmen	1
2	Vermiculit Umlenkplatte	2
3	Rückwand Vermiculite 1	1
4	Rückwand Vermiculite 2	2
5	Seitliche Vermiculite	2
6	Scheibe	1
7	Griff	1
8	Tür	1
9	Aschebehälter	1
10	Rost	1
11	Lufteinlass	1

DENIA

DF-70