



N°	Beschreibung	EH
1	Kaminofen	1
2	Seitliche Vermiculite	2
3	Rückwand Vermiculite	1
4	Rückwand Vermiculite	2
5	Vermiculit Umlenplatte	1
6	Rost	1
7	Aschebehälter	1
8	Griff	1
9	Scheibe	1
10	Tür	1
11	Lufteinlass	1
12	Rahmen	1
13	Externe Luftzufuhr	1
14	Ventilator	1
15	Luftverteilungsabdeckung	2

DENIA	DC-70	2017
-------	-------	------