



N°	Beschreibung	EH
1	Kaminofen	1
2	Seitenglas	2
3	Rückwand Vermiculite	1
4	Vermiculit Umlenplatte	1
5	Externe Luftzufuhr	1
6	Rost	1
7	Aschebehälter	1
8	Tür	1
9	Verzierung	1
10	Griff	1
11	Lufteinlass	1
12	Scheibe	1
13	Scheitholz Schutzstange	1

DENIA

INNSBRUCK Vista despiece

2017