



Nº	DENOMINAÇÃO	UN
1	Corpo da Salamandra	1
2	Vermiculite Posterior	1
3	Defletor em Vermiculite	1
4	Vidro Lateral	2
5	Grade de Cinzas	1
6	Gaveta de Cinzas	1
7	Puxador	1
8	Vidro	1
9	Porta	1
10	Registo de Ar	1
11	Puxador Falso	1
12	Perno	2
13	Resguardo da Lenha	1

DENIA

VEGA