



Nº	DENOMINAÇÃO	UN
1	Corpo da Salamandra	1
2	Vermiculite Lateral	2
3	Vermiculite Posterior	1
4	Defletor em Vermiculite	1
5	Grade de Cinzas	1
6	Gaveta de Cinzas	1
7	Porta	1
8	Puxador	1
9	Vidro	1
10	Registo de Ar	1
11	Pedra Superior	1
12	Pedra Lateral	2
13	Tomada de Ar do Exterior	1

DENIA

FIREX Vista despiece

2017