



N°	Beschreibung	EH
1	Abdeckung Ventilator	1
2	Vermiculit Umlenkplatte	1
3	Rückwand Vermiculite	3
4	Seitliche Vermiculite	1
5	Rahmen	1
6	Scheibe	1
7	Tür	1
8	Ventilator Abdeckung	1
9	Lufteinlass	1

DENIA	DC-100	2019
-------	--------	------