



Nº	Denominação	UN
1	Tampa do ventilador	1
2	Defletor em vermiculite	1
3	Vermiculite posterior	3
4	Vermiculite lateral	1
5	Aro de remate	1
6	Vidro	1
7	Porta	1
8	Tampa do ventilador	1
9	Admissão de ar	1

DENIA	DC-100	2019
-------	--------	------